



Esquema de montagem do conector BeON FAST para ligação de dois cabos

BeON FAST





1º Passo – Fazer o descarnar o isolamento exterior do cabo deixando os fios interiores com cerca de 6 cm



2º Passo – Enfiar o cabo e dobrar cada fio passando pelas garras




3º Passo – Cortar todos os fios o



4º Passo – Ligar por aperto a porca plástica com a parte central do conetor



5º Passo – Apertar com uma chave ambos os lados do conetor



Medidas



A qualidade atinge novos limites